



Peugeot 3008-2016
3008 1.2PT 130 Allure Pack AT

Rejestracja	WN9974P
VIN	VF3MRHNSUNS029806
Rok produkcji	2022
Pierwsza rejestracja	07.03.2022
Przebieg	38 609 km
Typ nadwozia	Kombi
Rodzaj paliwa	Benzyna
Rodzaj skrzyni biegów	Automatyczny
Transmission	Przód
Moc w kW	96 kW
Pojemnosc skokowa (cc)	1 199

SZCZEGÓŁY EKSPERTYZY

Data ekspertyzy	22.06.2026 12:27:23	Opis adresu inspekcji	AutoLogistic Sp. z o.o
-----------------	---------------------	-----------------------	------------------------

INFORMACJE O POJEŹDZIE

Liczba drzwi	5	Body colour	Ciemnoszary
Marka	Peugeot	Lakier metaliczny/perłowy	Tak
Model	3008-2016	Pojazd w ruchu	Tak
Ilość siedzeń	5	Możliwy rozruch silnika	Tak
Liczba biegów	8		

LISTA DOKUMENTÓW

Instrukcja obsługi	Nie	Oryginalny klucz	Tak
Liczba kluczy ogółem	2	Rodzaj książki serwisowej	Tradycyjna książka serwisowa
Oryginalny dowód rejestracyjny	Tak		

WYPOSAŻENIE POJAZDU

Bezkluczykowy dostęp	Tak	Przykrycie części bagażowej	Tak
Czujniki parkowania przednie	Tak	Szyby elektryczne przód	Tak
Czujniki parkowania tylne	Tak	Szyby elektryczne tył	Tak
Elektrycznie składane lusterka	Tak	Tempomat	Tak
Fotele przednie podgrzewane	Tak	Tylna kłapa elektrycznie podnoszona	Tak
GPS	Tak	Typ klimatyzacji	Klimatyzacja automatyczna
Kamera cofania	Tak	Typ reflektorów	Światła przednie LED
Liczba kabli do ładowania	0	Zestaw naprawczy	Tak

OPONY

Zamontowane opony

Lokalizacja	Położenie	Bieżnik	Producent	Wymiary	Sezon opon	Typ felg	Runflat
Przód	Lewy	3,0 mm	Michelin	225/55 R 18 102 V	Letnie	Aluminiowe	Nie dotyczy
Przód	Prawy	3,0 mm	Michelin	225/55 R 18 102 V	Letnie	Aluminiowe	Nie dotyczy
Tył	Lewy	3,0 mm	Michelin	225/55 R 18 102 V	Letnie	Aluminiowe	Nie dotyczy
Tył	Prawy	3,0 mm	Michelin	225/55 R 18 102 V	Letnie	Aluminiowe	Nie dotyczy

USZKODZENIA

Wnętrze



1 | Wnętrze

Typ uszkodzenia

Zużyta


Wielkość

<50%, średni



2 | Tapicerka siedziska PL

Typ uszkodzenia	Pęknięcie
Wielkość	<50%, średni



19 | Instrukcja obsługi

Typ uszkodzenia	Brak
Wielkość	Brakujący

Zewnątrz



3 | wygłuszenie maski

Typ uszkodzenia	Rozdarcie
Wielkość	<50%, średni



4 | wygięcie maski


Typ uszkodzenia

Rozdarcie

Wielkość

Zobacz zdjęcia

Uwagi: wygięcie komory silnika



5 | Słupek A prawy

Typ uszkodzenia

Wgniecenie(a)

Wielkość

>1 cm - 2 cm



6 | Pokrywa przednia

Typ uszkodzenia

Wgniecenie(a)

Wielkość

>1 cm - 2 cm



7 | Spoiler zderzaka przedniego

Typ uszkodzenia

Zadrapanie(a)


Wielkość

<50%, średni



8 | Błotnik PL

Typ uszkodzenia	Wgniecenie(a)
Wielkość	>0,5 cm - 1 cm



9 | Drzwi PL

Typ uszkodzenia	Zadrapanie(a)
Wielkość	<50%, średni



10 | Drzwi TL

Typ uszkodzenia	Wgniecenie(a)
Wielkość	>0,5 cm - 1 cm



11 | Drzwi TP

Typ uszkodzenia	Wgniecenie(a)
Wielkość	>0,5 cm - 1 cm



12 | Obrazowanie okna bocznego PP

Typ uszkodzenia	Wgniecenie(a)
Wielkość	>0,5 cm - 1 cm



13 | Listwa ozdobna prawego błotnika przedniego

Typ uszkodzenia	Zadrapanie(a)
Wielkość	<50%, średni




14 | Dach

Typ uszkodzenia	Zanieczyszczenie chemiczne
Wielkość	<50%, średni



15 | Część boczna dachu L lewy

Typ uszkodzenia	Wgniecenie(a)
Wielkość	>0,5 cm - 1 cm



16 | Część boczna dachu R prawy

Typ uszkodzenia	Wgniecenie(a)
Wielkość	>1 cm - 2 cm



17 | Nadwozie

Typ uszkodzenia	Zadrapanie(a)
Wielkość	<50%, średni



18 | Felga aluminiowa PP polerowana

Typ uszkodzenia	Zadrapanie(a)
Wielkość	<50%, średni

UWAGI

i Komentarze inspektora

brak dywaników przód/tył

Zdjęcia Podstawowe

