



Kia Xceed-2019
XCeed 1.5T 160 L AT

Rejestracja	WZ519GP
VIN	U5YH5F15GRL159030
Rok produkcji	2023
Pierwsza rejestracja	02.08.2023
Przebieg	63 831 km
Typ nadwozia	Hatchback
Rodzaj paliwa	Benzyna
Rodzaj skrzyni biegów	Automatyczny
Transmission	Przód
Moc w kW	118 kW
Pojemnosc skokowa (cc)	1 482

SZCZEGÓŁY EKSPERTYZY

Data ekspertyzy	27.03.2026 08:15:38	Opis adresu inspekcji	AutoLogistic Sp. z o.o
-----------------	---------------------	-----------------------	------------------------

INFORMACJE O POJEŹDZIE

Liczba drzwi	5	Body colour	Niebieski
Marka	Kia	Lakier metaliczny/perłowy	Tak
Model	Xceed-2019	Pojazd w ruchu	Tak
Ilość siedzeń	5	Możliwy rozruch silnika	Tak
Liczba biegów	7		

LISTA DOKUMENTÓW

Instrukcja obsługi	Nie	Oryginalny klucz	Tak
Liczba kluczy ogółem	1	Rodzaj książki serwisowej	Brak książki serwisowej
Oryginalny dowód rejestracyjny	Tak		

WYPOSAŻENIE POJAZDU

Czujniki parkowania tylne	Tak	Szyby elektryczne przód	Tak
Elektrycznie składane lusterka	Tak	Szyby elektryczne tył	Tak
GPS	Tak	Tempomat	Tak
Kamera cofania	Tak	Tylna kłapa elektrycznie podnoszona	Nie
Liczba kabli do ładowania	0	Typ klimatyzacji	Klimatyzacja automatyczna
Przykrycie części bagażowej	Nie	Typ reflektorów	Światła przednie LED

OPONY

Zamontowane opony

Lokalizacja	Położenie	Bieżnik	Producent	Wymiary	Sezon opon	Typ felg	Runflat
Przód	Lewy	2,0 mm	Michelin	235/45 R 18 98 Y	Zimowe	Aluminiowe	Nie dotyczy
Przód	Prawy	2,0 mm	Michelin	235/45 R 18 98 Y	Zimowe	Aluminiowe	Nie dotyczy
Tył	Lewy	5,0 mm	Michelin	235/45 R 18 98 Y	Zimowe	Aluminiowe	Nie dotyczy
Tył	Prawy	5,0 mm	Michelin	235/45 R 18 98 Y	Zimowe	Aluminiowe	Nie dotyczy

DAMAGES

Interior




1 | Service book

Damage type	Missing
Severity	Missing



2 | Ignition key

Damage type	Missing
Severity	Missing



3 | User's manual

Damage type	Missing
Severity	Missing



4 | Interior

Damage type	Stain
Severity	<50%, light

Comments: zużyty zarysowania






5 | Backrest cover FL

Damage type	Crack
Severity	>2cm - 3cm



13 | Luggage compartment cover

Damage type	Missing
Severity	Missing



15 | Luggage compartment cover


Damage type	Scratch(es)
Severity	<50%, medium

Exterior





6 | Engine insulation

Damage type	Crack
Severity	<50%, medium




7 | Windscreen

Damage type	Stone chip(s)
Severity	<50%, light




8 | Bonnet

Damage type	Dent(s) and scratch(es)
Severity	>6cm - 8cm



9 | Bumper F

Damage type	Stone chip(s)
Severity	<50%, light



10 | Door FL

Damage type	Dent(s) and scratch(es)
Severity	>1cm - 2cm



11 | B-pillar left

Damage type	Dent(s) and scratch(es)
Severity	>0.5cm - 1cm





12 | Wing RL

Damage type	Dent(s) and scratch(es)
Severity	>1cm - 2cm



14 | Bumper R

Damage type	Scratch(es)
Severity	<50%, light



16 | Wing RR

Damage type	Dent(s) and scratch(es)
Severity	>0.5cm - 1cm





17 | Door RR

Damage type	Scratch(es)
Severity	>15cm - 20cm



18 | Door FR

Damage type	Scratch(es)
Severity	<50%, light



19 | Bodywork

Damage type	Glue residues
Severity	Other - see remark

Comments: ślady po naklejkach



20 | Bodywork

Damage type	Scratch(es)
Severity	<50%, light



21 | Alloy rim FR

Damage type	Scratch(es)
Severity	>10cm - 15cm

Commercial photos

