



BMW X3-G1-2017

X3 xDrive20i AT

Rejestracja	WZ349CU
VIN	WBATY15080N098103
Rok produkcji	2021
Pierwsza rejestracja	23.06.2021
Przebieg	76 007 km
Typ nadwozia	SUV
Rodzaj paliwa	Benzyna
Rodzaj skrzyni biegów	Automatyczny
Transmission	Naped na 4 kola
Moc w kW	135 kW
Pojemnosc skokowa (cc)	1 998

SZCZEGÓŁY EKSPERTYZY

Data ekspertyzy	03.07.2026 07:04:32	Opis adresu inspekcji	AutoLogistic Sp. z o.o
-----------------	---------------------	-----------------------	------------------------

INFORMACJE O POJEŹDZIE

Liczba drzwi	5	Body colour	Czarny
Marka	BMW	Lakier metaliczny/perłowy	Tak
Model	X3-G1-2017	Pojazd w ruchu	Tak
Ilość siedzeń	5	Możliwy rozruch silnika	Tak
Liczba biegów	8		

LISTA DOKUMENTÓW

Instrukcja obsługi	Tak	Oryginalny klucz	Tak
Liczba kluczy ogółem	2	Rodzaj książki serwisowej	Książka cyfrowa
Oryginalny dowód rejestracyjny	Tak		

WYPOSAŻENIE POJAZDU

Czujniki parkowania przednie	Tak	Szyby elektryczne przód	Tak
Czujniki parkowania tylne	Tak	Szyby elektryczne tyl	Tak
Fotele przednie podgrzewane	Tak	Tempomat	Tak
GPS	Tak	Tylna kłapa elektrycznie podnoszona	Tak
Kamera cofania	Tak	Typ klimatyzacji	Klimatyzacja automatyczna
Liczba kabli do ładowania	0	Typ reflektorów	Światła przednie LED
Przykrycie części bagażowej	Tak	Zestaw naprawczy	Tak


OPONY

Zamontowane opony

Lokalizacja	Położenie	Bieżnik	Producent	Wymiary	Sezon opon	Typ felg	Runflat
Przód	Lewy	4,0 mm	Bridgestone	225/60 R 18 104 H	Zimowe	Aluminiowe	Nie dotyczy
Przód	Prawy	4,0 mm	Bridgestone	225/60 R 18 104 H	Zimowe	Aluminiowe	Nie dotyczy
Tył	Lewy	5,0 mm	Bridgestone	225/60 R 18 104 H	Zimowe	Aluminiowe	Nie dotyczy
Tył	Prawy	5,0 mm	Bridgestone	225/60 R 18 104 H	Zimowe	Aluminiowe	Nie dotyczy

USZKODZENIA

Zewnętrze



1 | Szyba przednia

Typ uszkodzenia

Pęknięcie

Wielkość

0,5 cm - 1 cm





2 | Pokrywa przednia

Typ uszkodzenia

Odpryski od kamieni

Wielkość

<50%, lekki





3 | Drzwi PL

Typ uszkodzenia

Zadrapanie(a)

Wielkość

<50%, lekki



4 | Błotnik TL

Typ uszkodzenia

Wgniecenie(a)

Wielkość

0,5 cm - 1 cm



5 | Listwa błotnika TL

Typ uszkodzenia

Zadrapanie(a)

Wielkość

<50%, lekki

POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU (POMIARY PONIŻEJ 150 MM NIE SA WYKAZYWANE)

Grubość lakieru Błotnik PL (µm)

200

Zdjęcia Podstawowe

