



Kia Sportage-NQ5-2022
Sportage 1.6 T-GDI Anniversary 2WD DCT

Rejestracja	WE3HU12
VIN	U5YPV81BGS1406986
Rok produkcji	2025
Pierwsza rejestracja	06.05.2025
Przebieg	33 558 km
Typ nadwozia	SUV
Rodzaj paliwa	Benzyna
Rodzaj skrzyni biegów	Automatyczny
Transmission	Przód
Moc w kW	117 kW
Pojemnosc skokowa (cc)	1 598

SZCZEGÓŁY EKSPERTYZY

Data ekspertyzy	08.05.2026 11:31:00	Opis adresu inspekcji	AutoLogistic Sp. z o.o
-----------------	---------------------	-----------------------	------------------------

INFORMACJE O POJEŹDZIE

Liczba drzwi	5	Body colour	Szary
Marka	Kia	Lakier metaliczny/perłowy	Tak
Model	Sportage-NQ5-2022	Pojazd w ruchu	Tak
Ilość siedzeń	5	Możliwy rozruch silnika	Tak

LISTA DOKUMENTÓW

Instrukcja obsługi	Tak	Oryginalny klucz	Tak
Liczba kluczy ogółem	2	Rodzaj książki serwisowej	Tradycyjna książka serwisowa
Oryginalny dowód rejestracyjny	Tak		

WYPOSAŻENIE POJAZDU

Bezkluczykowy dostęp	Tak	Liczba kabli do ładowania	0
Czujniki parkowania przednie	Tak	Podgrzewana kierownica	Tak
Czujniki parkowania tylne	Tak	Przykrycie części bagażowej	Tak
Elektrycznie składane lusterka	Tak	Szyby elektryczne przód	Tak
Fotel kierowcy regulowany elektrycznie	Tak	Szyby elektryczne tył	Tak
Fotel pasażera przedni regulowany elektrycznie	Tak	Tempomat	Tak
Fotele przednie podgrzewane	Tak	Tylna kłapa elektrycznie podnoszona	Nie
Fotele tylne podgrzewane	Tak	Typ klimatyzacji	Klimatyzacja automatyczna
GPS	Tak	Typ reflektorów	Światła przednie LED
Kamera cofania	Tak		

OPONY

Zamontowane opony

Lokalizacja	Położenie	Bieżnik	Producent	Wymiary	Sezon opon	Typ felg	Runflat
Przód	Lewy	5,0 mm	Inny	235/55 R 19 105 V	Zimowe	Aluminiowe	Nie dotyczy
Przód	Prawy	5,0 mm	Inny	235/55 R 19 105 V	Zimowe	Aluminiowe	Nie dotyczy
Tył	Lewy	6,0 mm	Inny	235/55 R 19 105 V	Zimowe	Aluminiowe	Nie dotyczy
Tył	Prawy	6,0 mm	Inny	235/55 R 19 105 V	Zimowe	Aluminiowe	Nie dotyczy

USZKODZENIA

Wnętrze



1 | Wnetrze

Typ uszkodzenia	Plama
Wielkość	<50%, lekki
Uwagi: zużycie, zarysowania	



Zewnątrz



2 | Spoiler zderzaka przedniego

Typ uszkodzenia	Pęknięcie
Wielkość	<50%, poważny




3 | Narożnik zderzaka przedniego L

Typ uszkodzenia	Wgniecenie(a) i zarysowanie(a)
Wielkość	<50%, poważny



4 | Spoiler przedni L

Typ uszkodzenia	Pęknięcie
Wielkość	<50%, średni



5 | Błotnik TP

Typ uszkodzenia	Wgniecenie(a) i zarysowanie(a)
Wielkość	>6 cm - 8 cm



6 | Listwa błotnikaTP

Typ uszkodzenia	Zadrapanie(a)
Wielkość	<50%, średni



7 | Nadwozie

Typ uszkodzenia	Zadrapanie(a)
Wielkość	<50%, lekki

Uwagi: odpryski, zanieczyszczenia



POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU (POMIARY PONIŻEJ 150 MM NIE SA WYKAZYWANE)

Grubość lakieru Błotnik TP (µm)	580	Grubość lakieru Drzwi TP (µm)	200
Grubość lakieru Dach (µm)	200	Grubość lakieru słupek A prawy (µm)	200

Zdjęcia Podstawowe

