

FAKTURA nr 1/100/01/03595/2022

Miejscowość: WEJHEROWO
Data wystawienia: 2022-09-21
Data wydania towarów/wykonania usług: 2022-09-21

ORYGINAŁ



Sprzedawca:
AUTO-MOBIL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
84-200 Wejherowo, ul. Gdańska 17
Tel. 058 677 66 00; Fax 058 677 66 06
NIP: PL 588-000-71-60
Numer BDO 000099089

Kwota i sposób zapłaty:
1) 743,14 PLN - Karta płatnicza 2022-09-21

Nabywcy:

Odbiorca: j.w.

Płatnik: j.w.

Specyfikacja sprzedaży: 1/100/51/03619/2022 z dnia 2022-09-21

Dane pojazdu:

Nr rejestracyjny: GA897GR, Nr ident.: KMHK5815HLU570826, Stan licznika: 30843 km, Rok produkcji: 2020, Marka: Hyundai, Kod modelu: J9.W5D2G1XHHBEK, Opis modelu: KONA KONA (J9) 1.6T (177KM) 4WD 7DCT MY20

Zlecenia:

603/03186/2022 z dnia 2022-09-21 (Data rozp.napr. 2022-09-21)

RwZ: 1/21/200 - 041/07948/2022 z dnia 21-09-2022, RwZ: 1/21/200 - 041/07949/2022 z dnia 21-09-2022, RwZ: 1/21/205 - 041/02596/2022 z dnia 21-09-2022

Lp.	Indeks, nazwa towaru lub usługi	JM	Ilość	Cena jednostkowa netto	Rabat		Wartość netto	Podatek VAT		Wartość brutto
					%	Cena jedn. po rabacie		Stawka	Kwota	
1.	Przegląd okresowy OT 36 m-cy	rbg	0,50	270,00	0,00	270,00	135,00	23%	31,05	166,05
2.	Wyważenie kół	rbg	0,20	325,20	0,00	325,20	65,04	23%	14,96	80,00
3.	2151323001, USZCZELKA KORKA MISKI OLEJ.	szt	1	3,83	0,00	3,83	3,83	23%	0,88	4,71
4.	2630035505, FILTR OLEJU	szt	1	28,28	0,00	28,28	28,28	23%	6,50	34,78
5.	550040265, OLEJ SHELL HELIX 5W30 A5/B5 AF bezka	l	4,540	60,98	0,00	60,98	276,85	23%	63,68	340,53
6.	59110652, DODATEK DO BENZYNY (973)	szt	1	56,10	0,00	56,10	56,10	23%	12,90	69,00
7.	33504, PŁYN DO SPRYSKIWACZY 5L-zimowy	szt	2	19,54	0,00	19,54	39,08	23%	8,99	48,07
Razem							604,18	23%	138,96	743,14
W tym							604,18	23%	138,96	743,14

Udzielono sumarycznego rabatu w wysokości: 0,00 PLN

Całkowita wartość dokumentu sprzedaży: 743,14 PLN

Słownie kwota: siedemset czterdzieści trzy złote czternaście groszy

Kwota należności: 743,14 PLN

Słownie kwota: siedemset czterdzieści trzy złote czternaście groszy

UWAGI:

----- Assistance Auto-Mobil -----
----- 725 575 001 -----

----- Kredyty, Ubezpieczenia -----
----- 533 88 6 686 -----

- Strony uzgadniają wyłączenie rękoma - nie dotyczy konsumentów.
- Po przejechaniu 50 km od wymiany opon lub kół, zalecana jest kontrola śrub mocujących koła.

	2022-09-21	Krzysztof Piotrowski
Dokument odebrał	Data odbioru dokumentu	Dokument wystawił

1/100/01/03595/2022