

Zleceniobiorca

AUTO-TECH SP. ZO.O. SP.K.
HERBERTA 1
81-198 POGÓRZE
NIP: 5871737806
Tel.: 605784773
E-mail: auto-tech01@wp.pl



DANE POJAZDU / URZĄDZENIA

Numer rejestracyjny: **GA 569FA**


Marka / Model: SKODA / OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3)

Typ / Kod silnika: 1.5 TSI (1498ccs, 150KM, 110kW) / (b/d)

Rocznik: 2019

Numer nadwozia: TMBJR7NE4K0246429

Schemat uszkodzeń samochodu



Przebieg: 99 198

Ilość paliwa(%):

Dodatkowe

Jazda próbna:

Zwrot części:

Klient pozostawił

Dowód rejestracyjny:

Książka przeglądów:

Dowód ubezpieczenia:

OPIS ZLECENIA

UWAGI SERWISU

- lampaprzeciwmgiełna w zderzaku przednim lewym do wymiany (nieszczelna zaparowana)
- hamulce przód do wymiany
- samochód jest na letnich oponach

WYKAZ SZCZEGÓŁOWY

Lp Nazwa	Ilość Jm	Rabat %	Cena Brutto	Wartość Brutto
1 Filtr oleju	1 szt		34,00	34,00
2 Filtr kabiny z jonami srebra, z węglem	1 szt		96,00	96,00
3 Filtr powietrza	1 szt		77,00	77,00
4 Olej silnikowy 8100 X-CLEAN 5W30	4 l		55,00	220,00
5 Przegląd, wymiana oleju/mat. eksploatacy	1 szt		360,00	360,00

Usługi: 360,00

Części i materiały: 427,00


Wartość netto: 639,83 PLN

Wartość brutto: 787,00 PLN

przyjmujący zlecenie

zleceniodawca

pokwitowanie odbioru pojazdu/urządzenia



potwierdzam wykonanie napraw w zleconym zakresie oraz kwituję odbiór pojazdu (kompletny, bez uszkodzeń, wraz z wyposażeniem), kluczyków oraz dokumentów

