



Hyundai i30cw-PD-2017

i30 W 1.5T 160 Smart AT

Rejestracja	WZ481HR
VIN	TMAH381DGPJ158394
Rok produkcji	2024
Pierwsza rejestracja	10.05.2024
Przebieg	63 812 km
Typ nadwozia	Kombi
Rodzaj paliwa	Benzyna
Rodzaj skrzyni biegów	Automatyczny
Transmission	Przód
Pojemnosc skokowa (cc)	1 482

SZCZEGÓŁY EKSPERTYZY

Data ekspertyzy	21.07.2026 10:51:32	Opis adresu inspekcji	AutoLogistic Sp. z o.o
-----------------	---------------------	-----------------------	------------------------

INFORMACJE O POJEŹDZIE

Liczba drzwi	5	Kolor nadwozia	Ciemnoszary
Marka	Hyundai	Lakier metaliczny/perłowy	Tak
Model	i30cw-PD-2017	Pojazd w ruchu	Tak
Ilość siedzeń	5	Możliwy rozruch silnika	Tak
Liczba biegów	6		

LISTA DOKUMENTÓW

Instrukcja obsługi	Nie	Oryginalny klucz	Tak
Liczba kluczy ogółem	1	Rodzaj książki serwisowej	Brak książki serwisowej
Oryginalny dowód rejestracyjny	Nie		

WYPOSAŻENIE POJAZDU

Czujniki parkowania tylne	Tak	Szyby elektryczne przód	Tak
Elektrycznie składane lusterka	Tak	Szyby elektryczne tył	Tak
Fotele przednie podgrzewane	Tak	Tylna kłapa elektrycznie podnoszona	Nie
Kamera cofania	Tak	Typ klimatyzacji	Klimatyzacja automatyczna
Liczba kabli do ładowania	0	Typ reflektorów	Światła przednie LED
Podgrzewana kierownica	Tak	Zestaw naprawczy	Tak
Przykrycie części bagażowej	Tak		


OPONY

Zamontowane opony

Lokalizacja	Położenie	Bieżnik	Producent	Wymiary	Sezon opon	Typ felg	Runflat
Przód	Lewy	5,0 mm	Inny	205/55 R 16 91 T	Zimowe	Aluminiowe	Nie dotyczy
Przód	Prawy	5,0 mm	Inny	205/55 R 16 91 T	Zimowe	Aluminiowe	Nie dotyczy
Tył	Lewy	7,0 mm	Inny	205/55 R 16 91 T	Zimowe	Aluminiowe	Nie dotyczy
Tył	Prawy	7,0 mm	Inny	205/55 R 16 91 T	Zimowe	Aluminiowe	Nie dotyczy


DAMAGES

Interior




1 | Registration document

Damage type	Missing
Severity	Missing




2 | Service book

Damage type	Missing
Severity	Missing



3 | Ignition key

Damage type	Missing
Severity	Missing



4 | User's manual

Damage type	Missing
Severity	Missing



5 | Steering wheel

Damage type	Scratch(es)
Severity	<50%, light



6 | Dashboard


Damage type	Scratch(es)
Severity	<50%, light



13 | Boot cover



Damage type	Scratch(es)
Severity	<50%, light

Exterior



7 | Windscreen

Damage type	Crack
Severity	0.5cm - 1cm



8 | Bonnet

Damage type	Stone chip(s)
Severity	<50%, light



9 | Mirror side repeater L

Damage type	Waterinfiltration
Severity	<50%, medium



10 | Door FL

Damage type	Scratch(es)
Severity	<50%, light



11 | Door RL

Damage type	Scratch(es)
Severity	<50%, light



12 | Tailgate / Boot

Damage type	Scratch(es)
Severity	<50%, light



14 | Wing RR

Damage type	Scratch(es)
Severity	<50%, light



15 | Door RR

Damage type	Scratch(es)
Severity	<50%, light



16 | Door FR

Damage type	Scratch(es)
Severity	<50%, light



17 | Alloy rim RL

Damage type	Scratch(es)
Severity	1 cm - 2 cm



18 | Alloy rim FL

Damage type	Scratch(es)
Severity	<50%, light

Commercial photos

