



Peugeot 2008-P1-2019
2008 1.2 PureTech Allure S&S EAT8

Rejestracja	WT0910F
VIN	VR3USHNSSNJ539317
Rok produkcji	2022
Pierwsza rejestracja	04.03.2022
Przebieg	31 283 km
Typ nadwozia	Hatchback
Fuel type	Benzyna
Rodzaj skrzyni biegów	Automatyczny
Transmission	Przód
Pojemnosc skokowa (cc)	1 199

SZCZEGÓŁY EKSPERTYZY

Data ekspertyzy	09.06.2026 10:27:11	Opis adresu inspekcji	AutoLogistic Sp. z o.o
-----------------	---------------------	-----------------------	------------------------

INFORMACJE O POJEŹDZIE

Liczba drzwi	5	Kolor nadwozia	Szary
Marka	Peugeot	Lakier metaliczny/perłowy	Tak
Model	2008-P1-2019	Pojazd w ruchu	Tak
Ilość siedzeń	5	Możliwy rozruch silnika	Tak
Liczba biegów	8		

LISTA DOKUMENTÓW

Instrukcja obsługi	Nie	Oryginalny klucz	Tak
Liczba kluczy ogółem	1	Rodzaj książki serwisowej	Tradycyjna książka serwisowa
Oryginalny dowód rejestracyjny	Tak		

WYPOSAŻENIE POJAZDU

Czujniki parkowania tylne	Tak	Szyby elektryczne tyl	Tak
Elektrycznie składane lusterka	Tak	Tempomat	Tak
Kamera cofania	Tak	Tylna kłapa elektrycznie podnoszona	Nie
Liczba kabli do ładowania	0	Typ klimatyzacji	Klimatyzacja automatyczna
Przykrycie części bagażowej	Tak	Typ reflektorów	Światła przednie LED
Szyby elektryczne przód	Tak	Zestaw naprawczy	Tak


OPONY

Zamontowane opony

Lokalizacja	Położenie	Bieżnik	Producent	Wymiary	Sezon opon	Typ felg	Runflat
Przód	Lewy	3,0 mm	Continental	215/60 R 17 96 H	Letnie	Aluminiowe	Nie dotyczy
Przód	Prawy	3,0 mm	Continental	215/60 R 17 96 H	Letnie	Aluminiowe	Nie dotyczy
Tył	Lewy	4,0 mm	Continental	215/60 R 17 96 H	Letnie	Aluminiowe	Nie dotyczy
Tył	Prawy	4,0 mm	Continental	215/60 R 17 96 H	Letnie	Aluminiowe	Nie dotyczy

USZKODZENIA

Wnętrze



1 | Kluczyk zapłonowy

Typ uszkodzenia	Brak
Wielkość	Brakujący



2 | Instrukcja obsługi

Typ uszkodzenia	Brak
Wielkość	Brakujący



3 | Wnętrze

Typ uszkodzenia	Zużyta
Wielkość	<50%, lekki





Zewnętrze





4 | Drzwi TL

Typ uszkodzenia	Wgniecenie(a)
Wielkość	>1 cm - 2 cm



5 | Drzwi PL

Typ uszkodzenia	Zadrapanie(a)
Wielkość	<50%, lekki



6 | Nadwozie

Typ uszkodzenia	Zadrapanie(a)
Wielkość	<50%, lekki



7 | Dach

Typ uszkodzenia	Wgniecenie(a)
Wielkość	>0,5 cm - 1 cm

Zdjęcia Podstawowe

