

Nr zlecenia DEKRA: ALIOR-L(W)/AP/71038/26/07/30
Nr zlecenia/szkody: 1135681/25/1/K
Data zlecenia: 30-07-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Michał Krześniak
w imieniu Alior Leasing
ul. Zatorze 1
02-591 Warszawa

Rzecznawca:
mgr inż. Grzegorz Charko
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0137352
Producent	AUDI
Model	A3 Limousine [8V] 16-20
Typ/wersja	RS3 2.5 TFSI GPF Quattro S tronic
Rodzaj nadwozia	sedan
Liczba drzwi/liczba miejsc	4/5
Masa własna [kg]	1569
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2060
Rozstaw osi 1/2	2631
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	GPF
Pojemność silnika [ccm]	2480
Moc silnika [KM/kW]	400/294
Skrzynia biegów	automatyczna
Nr rejestracyjny	KNT5279E
VIN	WUZZZ8V3LA900460
Data 1. rejestracji	13-12-2019
Data nast. bad. techn.	05-06-2027
Rok produkcji	2019 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	101 828 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	biały/UNI
Data oględzin	2026-08-03

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Zużycie
przednia	prawe	NOKIAN, POWER	235/35 19 91Y	70 %
	lewe	NOKIAN, POWER	235/35 19 91Y	70 %
tylna	prawe	NOKIAN, POWER	235/35 19 91Y	70 %
	lewe	NOKIAN, POWER	235/35 19 91Y	70 %

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|--|--|
| 1. Aktywne światła odblaskowe w drzwiach | 37. Lusterko po stronie pasażera typu Convex (lusterko zakrzywione, o szerszym kącie widzenia) |
| 2. Alarm | 38. Lusterko po stronie pasażera, asferyczne |
| 3. Aplikacje dekoracyjne w optyce 3D Luv szary tytan | 39. Lusterka boczne w kolorze matowego aluminium |
| 4. Apteczka i trójkąt ostrzegawczy | 40. Oświetlenie konsoli środkowej |
| 5. Asystent jazdy w korkach | 41. Oświetlenie przestrzeni na nogi + podświetlenie klamek zewnętrznych |
| 6. Asystent parkowania plus - system umożliwiający parkowanie bez udziału kierowcy | 42. Oświetlenie wnętrza z przodu i z tyłu oraz lampki do czytania |
| 7. Audi Extensive 3 lata/90 000 km - program serwisowy | 43. Podsufitka tkaninowa, szara |
| 8. Audi Music Interface - gniazdo do podłączenia urządzeń zewnętrznych | 44. Poduszka kolanowa kierowcy |
| 9. Audi drive select (zmiana charakterystyki trybu jazdy) - tryby comfort, auto, dynamic, efficiency | 45. Poduszki powietrzne boczne w oparciach przednich siedzeń wraz z kurtynami powietrznymi |
| 10. Audi hold assist - wspomaganie ruszania pod górę | 46. Poduszki powietrzne czołowe z funkcją dezaktywacji poduszki pasażera , przód |
| 11. Audi sound system | 47. Podłokietnik przedni |
| 12. Czujnik zmierzchowy światła z czujnikiem deszczu | 48. Podświetlane uchwyty na napoje |
| 13. Dywaniki podłogowe przód i tył | 49. Popielniczka + zapalniczka |
| 14. Elektroniczna blokada prędkości maksymalnej | 50. Progresywny układ kierowniczy |
| 15. Emergency assist | 51. Radio MMI plus |
| 16. Felgi aluminiowe 19 (5-ramienne) z ogumieniem 235/35 | 52. Schowek pod tylną kanapą |
| 17. Fotele przednie z manualną regulacją wysokości | 53. Siatka mocująca bagaż |
| 18. Fotele przednie z wsparciem przestrzeni pod udami | 54. Spojler dachowy |
| 19. Fotele sportowe, przód | 55. Spojler tylny |
| 20. Funkcja wykrywania pieszych | 56. Statyczne światła skrętne i światła na złe warunki pogodowe |
| 21. Gniazdo 12V w bagażniku | 57. System Start/Stop |
| 22. Gniazdo 12V w konsoli środkowej z tyłu | 58. Szyba przednia akustyczna |
| 23. Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna, skórzana, sportowa z funkcją zmiany biegów, spłaszczona u dołu | 59. Szyby termoizolacyjne |
| 24. Kierunkowskazy dynamiczne z tyłu (selektywnie zapalające się diody w kierunkowskazach) | 60. Tapicerka skórzana Feinnappa ze szwem kontrastowym |
| 25. Kieszenie w oparciach foteli przednich | 61. Tempomat |
| 26. Kieszeń z siatki w przestrzeni podnóża pasażera | 62. Tylna kanapa składana |
| 27. Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa | 63. Uchwyty ISOFIX - tył z funkcją Top Tether |
| 28. Komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem | 64. Układ hamulcowy RS |
| 29. Lakier uni | 65. Układ zmywania reflektorów |
| 30. Lampki do czytania - przód/tył | 66. Wskaźnik kontroli ciśnienia w oponach |
| 31. Lampy w technologii LED (diodowe) | 67. Wykończenie wnętrza w aluminium |
| 32. Lampy z automatyczną regulacją zasięgu | 68. Zawieszenie sportowe |
| 33. Listwy progowe z aluminiową wkładką | 69. Zestaw do naprawy przebitej opony |
| 34. Lusterka boczne ogrzewane i regulowane elektrycznie | 70. Zestaw narzędzi z podnośnikiem |
| 35. Lusterko po stronie kierowcy typu Convex (lusterko zakrzywione, o szerszym kącie widzenia) | 71. Śruby zabezpieczające do kół |

36. Lusterko po stronie kierowcy, asferyczne

72. Światła do jazdy dziennej

Wypożyczenie dealerskie

- | | |
|---|---|
| 1. Audi pre sense basic - system wspomagający bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów | - |
| 2. Fotele przednie sportowe S line | - |
| 3. Kamera ułatwiająca parkowanie | - |
| 4. Lakier metalik | - |
| 5. Lampy w technologii LED Audi Matrix (diodowe) | - |
| 6. Lusterka boczne ogrzewane i elektrycznie składane z ukł. p/oślepieniowym po obu stronach | - |
| 7. Pakiet Connectivity | - |
| Audi Music Interface - gniazdo do podłączenia urządzeń zewnętrznych | |
| Audi smartphone Interface | |
| Przygotowanie do nawigacji | |
| Dodatkowy czytnik kart SD/HC (do 2 TB) | |
| 8. Pakiet RS Comfort | - |
| Ogrzewane dysze spryskiwaczy | |
| Fotele przednie ogrzewane | |
| Lusterka boczne elektrycznie składane z ukł. p/oślepieniowym oraz pamięcią | |
| Fotele z elektryczną regulacją podparcia odcinka lędźwiowego | |
| Lusterko wsteczne przyciemniane automatycznie | |
| 9. Tapicerka skórzana Feinnappa z pikowaniem | - |
| 10. Układ wydechowy sportowy RS | - |

Wartość bazowa pojazduWartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto/zakup)¹²**Korekty**Pierwsza rejestracjaPrzebiegWypożyczenieOgumienieInne

- | | |
|--|---|
| Wcześniejsze naprawy | - |
| Stwierdzone usterki, uszkodzenia i braki | - |

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 08-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 03-08-2026

Rzecznik DEKRA:
mgr inż. Grzegorz Charko

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa przednia	150 - 200
2	Łotnik przedni lewy	150 - 200
3	Słupek przedni lewy	150 - 200
4	Drzwi przednie lewe	150 - 200
5	Dach	150 - 500
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	150 - 200
8	Drzwi tylne lewe	150 - 200
9	Łotnik tylny lewy	150 - 200
10	Pokrywa/klapa	150 - 200
11	Łotnik tylny prawy	150 - 200
12	Drzwi tylne prawe	150 - 200
13	Słupek środkowy prawy	150 - 200
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	150 - 200
16	Słupek przedni prawy	150 - 200
17	Łotnik przedni prawy	150 - 200

Opis stanu technicznego**NADWOZIE/Elementy karoserii****Stan techniczny nadwozia (szkielet).**

Stwierdzono następujące odstępstwa od stanu normatywnego:

1. Nadwozie pojazdu - liczne zarysowania / odpryski lakieru wynikłe z eksploatacji pojazdu.

Przeprowadzona naprawa blacharsko-lakiernicza

Tak. Patrz zmierzony zakres grubości powłoki lakierowej na wybranych elementach.

NADWOZIE/Osprzęt**Stan techniczny nadwozia (osprzęt).**

Stwierdzono następujące odstępstwa od stanu normatywnego:

1. Nakładki zewnętrzne (dołożone w kolorze czarnym) - porysowane + przednia odkształcona.

NADWOZIE/Wnętrze

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Wykładziny tapicerskie wraz z osłonami		ślady zużycia mat.		

Stan techniczny nadwozia (wnętrze).

Stan techniczny nadwozia (wnętrze) opisano w załączonej tabeli.

PODWOZIE/Silnik/układ przeniesienia napędu**Stan techniczny silnika z układem przeniesienia napędu.**

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Zawieszenie/koła**Stan techniczny podwozia (zawieszenie).**

Stwierdzono następujące odstępstwa od stanu normatywnego:

1. Tarcze aluminiowe kół - punktowe zarysowania / ubytki materiału.

PODWOZIE/Układ kierowniczy**Stan techniczny układu kierowniczego**

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Układ hamulcowy**Stan układu hamulcowego.**

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Układ wydechowy/katalizator**Stan techniczny układu wydechowego.**

Nie wnosi się uwag.

Uwagi:

1. Wg wskaźnika wymiana oleju za 19000 km, brak dokumentów / potwierdzenia serwisowania pojazdu.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin nie przedstawiono do wglądu książki serwisowej pojazdu.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu dowód rej. poj. lub/i kartę pojazdu - jednak NIE WYKONANO fot. cyfrowych tych dokumentów z uwagi na przeznaczenie ekspertyzy.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
warunki parkingowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Ilość kluczyków/kart do uruchomienia pojazdu przedstawionych Rzeczoznawcy podczas oględzin:
2

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności zawady ukryte i skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu oszacowania i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za cenę równą oszacowanej wartości.

Nie badano poprawności ani budowy numerów identyfikacyjnych pojazdu. Nie weryfikowano także prawdziwości pozostałych danych pojazdu (w tym roku produkcji), które przyjęto wg przedstawionych dokumentów.

Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności przedmiotu wyceny. Nie weryfikowano także ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.

- Nie weryfikowano przebiegu pojazdu. Przyjęto na podstawie wskazań drogomierza.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu wyceny.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości wszystkich danych obiektu.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 5.
Tył



Fot. 6.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Numer identyfikacyjny



Fot. 8.
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Komora silnika



Fot. 10.
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Spód tył



Fot. 12.
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Zestaw wskaźników



Fot. 14.
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 16.


Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Konsola środkowa



Fot. 18.

Tuneł środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Kierownica (na wprost)



Fot. 20.
Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Kluczyki



Fot. 22.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.



Fot. 24.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.



Fot. 26.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.



Fot. 28.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.



Fot. 30.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.



Fot. 32.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.



Fot. 34.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.



Fot. 36.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.



Fot. 38.