



Dacia Duster-II-2018
Duster 1.5dCi 115 Comfort 4x4

Rejestracja	WZ735AU
VIN	VF1HJD40865950179
Rok produkcji	2020
Pierwsza rejestracja	12.08.2020
Przebieg	153 547 km
Typ nadwozia	SUV
Rodzaj paliwa	Diesel
Rodzaj skrzyni biegów	Manualny
Transmission	Naped na 4 kola
Pojemnosc skokowa (cc)	1 461

SZCZEGÓŁY EKSPERTYZY

Data ekspertyzy03.11.2025 09:36:29

Opis adresu inspekcjiAutoLogistic Sp. z o.o

INFORMACJE O POJEŹDZIE

Liczba drzwi	5
Marka	Dacia
Model	Duster-II-2018
Ilość siedzeń	5
Liczba biegów	6

Body colour	Biały
Lakier metaliczny/pertowy	Nie
Pojazd w ruchu	Tak
Możliwy rozruch silnika	Tak

LISTA DOKUMENTÓW

Instrukcja obsługi	Tak
Liczba kluczy ogółem	1
Oryginalny dowod rejestracyjny	Nie

Oryginalny klucz	Tak
Rodzaj książki serwisowej	Książka cyfrowa

WYPOSAŻENIE POJAZDU

Czujniki parkowania przednie	Nie
Czujniki parkowania tylne	Tak
Liczba kabli do ładowania	0
Przykrycie części bagażowej	Tak
Szyby elektryczne przod	Tak

Szyby elektryczne tyl	Tak
Tempomat	Tak
Tylna kłapa elektrycznie podnoszona	Nie
Typ klimatyzacji	Klimatyzacja manualna
Typ reflektorów	Światła przednie halogenowe

OPONY

Zamontowane opony

Lokalizacja	Położenie	Bieżnik	Producent	Wymiary	Sezon opon	Typ felg	Runflat
Przód	Lewy	5,0 mm	Goodyear	215/65 R 16 102 H	Letnie	Stalowe	Nie dotyczy
Przód	Prawy	5,0 mm	Goodyear	215/65 R 16 102 H	Letnie	Stalowe	Nie dotyczy
Tył	Lewy	5,0 mm	Bridgestone	215/65 R 16 102 H	Letnie	Stalowe	Nie dotyczy
Tył	Prawy	5,0 mm	Bridgestone	215/65 R 16 102 H	Letnie	Stalowe	Nie dotyczy

USZKODZENIA

Uszkodzenia zewnętrzne




5 | wygłuszenie maski

Typ	Rozdarcie
Wielkość	>20 cm - 25 cm




6 | Pokrywa przednia

Typ	Odpryski od kamieni
Wielkość	>50%, średni



7 | Szyba przednia

Typ	Pęknięcie
Wielkość	>0,5 cm - 1 cm



8 | Zderzak przedni

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	>10 cm - 15 cm





9 | Błotnik PL

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	>15 cm - 20 cm




10 | Lusterko L, kompletne

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	>3 cm - 4 cm



11 | Drzwi PL

Typ	Rdza
Wielkość	>1 cm - 2 cm



12 | Drzwi TL

Typ	Rdza
Wielkość	>0,5 cm - 1 cm



15 | Zderzak tylny

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	>50%, średni



16 | Zderzak tylny

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	>10 cm - 15 cm



17 | Błotnik TP

Typ	Wgniecenie(a) i zarysowanie(a)
Wielkość	>0,5 cm - 1 cm



18 | Drzwi TP

Typ	Rdza
Wielkość	>0,5 cm - 1 cm



19 | Błotnik PP

Typ	Wgniecenie(a) i zarysowanie(a)
Wielkość	>1 cm - 2 cm



20 | Nadwozie

Typ	Resztki kleju
Wielkość	>50%, poważny

Uszkodzenia wewnętrzne



1 | Dowód rejestracyjny

Typ	Brak
Wielkość	Brakujący



2 | Kluczyk zapłonowy




Typ	Brak
Wielkość	Nieakceptowalny



3 | Wnętrze

Typ	Plama
Wielkość	>50%, średni






4 | Wnętrze

Typ	Zużyta
Wielkość	>4 cm - 6 cm



13 | Pokrywa bagażnika

Typ	Uszkodzona
Wielkość	>1 cm - 2 cm



14 | Pokrywa bagażnika

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	>15 cm - 20 cm



POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU (POMIARY PONIŻEJ 150 MM NIE SA WYKAZYWANE)

Grubość lakieru Maski silnika (µm)	300
------------------------------------	-----

Zdjęcia Podstawowe

