



Hyundai Tucson-NX-2020

Tucson 1.6 T-GDi 48V Executive 4WD DCT

Rejestracja	WZ833FL
VIN	TMAJD81BHNJ250044
Rok produkcji	2022
Pierwsza rejestracja	23.09.2022
Przebieg	36 710 km
Typ nadwozia	SUV
Fuel type	Hybryda benzynowa
Rodzaj skrzyni biegów	Automatyczny
Transmission	Naped na 4 kola
Moc w kW	132 kW
Pojemnosc skokowa (cc)	1 598

SZCZEGÓŁY EKSPERTYZY

Data ekspertyzy	09.07.2026 10:50:44	Opis adresu inspekcji	AutoLogistic Sp. z o.o
-----------------	---------------------	-----------------------	------------------------

INFORMACJE O POJEŹDZIE

Liczba drzwi	5	Kolor nadwozia	Zielony
Marka	Hyundai	Lakier metaliczny/perłowy	Tak
Model	Tucson-NX-2020	Pojazd w ruchu	Tak
Ilość siedzeń	5	Możliwy rozruch silnika	Tak

LISTA DOKUMENTÓW

Instrukcja obsługi	Tak	Oryginalny klucz	Tak
Liczba kluczy ogółem	1	Rodzaj książki serwisowej	Brak książki serwisowej
Oryginalny dowód rejestracyjny	Tak		

WYPOSAŻENIE POJAZDU

Bezkluczykowy dostęp	Tak	Przykrycie części bagażowej	Tak
Czujniki parkowania przednie	Tak	Szyby elektryczne przód	Tak
Czujniki parkowania tylne	Tak	Szyby elektryczne tył	Tak
Elektrycznie składane lusterka	Tak	Tempomat	Tak
Fotele przednie podgrzewane	Tak	Tylna kłapa elektrycznie podnoszona	Nie
GPS	Tak	Typ klimatyzacji	Klimatyzacja automatyczna
Kamera cofania	Tak	Typ reflektorów	Światła przednie LED
Liczba kabli do ładowania	0	Zestaw naprawczy	Tak
Podgrzewana kierownica	Tak		


OPONY

Zamontowane opony

Lokalizacja	Położenie	Bieżnik	Producent	Wymiary	Sezon opon	Typ felg	Runflat
Przód	Lewy	5,0 mm	Continental	235/55 R 18 104 V	Letnie	Aluminiowe	Nie dotyczy
Przód	Prawy	5,0 mm	Continental	235/55 R 18 104 V	Letnie	Aluminiowe	Nie dotyczy
Tył	Lewy	5,0 mm	Continental	235/55 R 18 104 V	Letnie	Aluminiowe	Nie dotyczy
Tył	Prawy	5,0 mm	Continental	235/55 R 18 104 V	Letnie	Aluminiowe	Nie dotyczy


USZKODZENIA

Wnętrze



1 | Książka serwisowa

Typ uszkodzenia	Brak
Wielkość	Brakujący



2 | Kluczyk zapłonowy


Typ uszkodzenia	Brak
Wielkość	Brakujący



3 | Wnętrze



Typ uszkodzenia	Plama
Wielkość	<50%, lekki

Uwagi: zużycie, zarysowania





Zewnętrze




4 | Szyba przednia

Typ uszkodzenia

Odpryski od kamieni


Wielkość

<50%, lekki



5 | Zderzak przedni

Typ uszkodzenia	Zadrapanie(a)
Wielkość	<50%, średni




6 | Narożnik zderzaka tylnego L

Typ uszkodzenia	Zadrapanie(a)
Wielkość	>15 cm - 20 cm



7 | Drzwi TP

Typ uszkodzenia	Wgniecenie(a)
Wielkość	>3 cm - 4 cm



8 | Drzwi PP


Typ uszkodzenia	Zadrapanie(a)
Wielkość	<50%, średni



9 | Błotnik PP

Typ uszkodzenia	Zadrapanie(a)
Wielkość	<50%, średni





10 | Dach



Typ uszkodzenia	Wgniecenie(a)
Wielkość	>2 cm - 3 cm



11 | Nadwozie

Typ uszkodzenia	Zadrapanie(a)
Wielkość	<50%, lekki

Uwagi: odpryski, zanieczyszczenia



12 | Obręcz aluminiowa TP

Typ uszkodzenia	Zadrapanie(a)
Wielkość	<50%, lekki



Zdjęcia Podstawowe

