



Volkswagen Tiguan-Allspace-BW2-2017
Tig.All.2.0TDI 200 High. 4M AT

Rejestracja	WZ957CN
VIN	WVGZZZ5NZMM095863
Rok produkcji	2021
Pierwsza rejestracja	28.04.2021
Przebieg	70 102 km
Typ nadwozia	Kombi
Rodzaj paliwa	Diesel
Rodzaj skrzyni biegów	Automatyczny
Transmission	Naped na 4 kola
Moc w kW	147 kW
Pojemnosc skokowa (cc)	1 968

SZCZEGÓŁY EKSPERTYZY

Data ekspertyzy10.04.2026 07:49:15

INFORMACJE O POJEŹDZIE

Liczba drzwi	5
Marka	Volkswagen
Model	Tiguan-Allspace-BW2-2017
Ilość siedzeń	5
Liczba biegów	0

LISTA DOKUMENTÓW

Instrukcja obsługi	Tak
Liczba kluczy ogółem	2
Oryginalny dowód rejestracyjny	Tak

WYPOSAŻENIE POJAZDU

Bezkluczykowy dostęp	Tak
Czujniki parkowania przednie	Tak
Czujniki parkowania tylne	Tak
Elektrycznie składane lusterka	Tak
Fotel kierowcy regulowany elektrycznie	Tak
Fotel pasażera przedni regulawany elektrycznie	Tak
Fotele przednie podgrzewane	Tak
GPS	Tak
Kamera 360°	Tak
Kamera cofania	Tak

OPONY

Zamontowane opony

Lokalizacja	Położenie	Bieżnik	Producent	Wymiary	Sezon opon	Typ felg	Runflat
Przód	Lewy	5,0 mm	Bridgestone	255/45 R 19 104 W	Zimowe	Aluminiowe	Nie dotyczy
Przód	Prawy	5,0 mm	Bridgestone	255/45 R 19 104 W	Zimowe	Aluminiowe	Nie dotyczy
Tył	Lewy	6,0 mm	Bridgestone	255/45 R 19 104 W	Zimowe	Aluminiowe	Nie dotyczy
Tył	Prawy	6,0 mm	Bridgestone	255/45 R 19 104 W	Zimowe	Aluminiowe	Nie dotyczy

Opis adresu inspekcjiAutoLogistic Sp. z o.o

Body colour	Jasnoszary
Lakier metaliczny/perłowy	Tak
Pojazd w ruchu	Tak
Możliwy rozruch silnika	Tak

Oryginalny klucz	Tak
Rodzaj książki serwisowej	Książka cyfrowa

Liczba kabli do ładowania	0
Przykrycie części bagażowej	Tak
Szyby elektryczne przód	Tak
Szyby elektryczne tył	Tak
Tempomat	Tak
Tylna kłapa elektrycznie podnoszona	Tak
Typ klimatyzacji	Klimatyzacja automatyczna
Typ reflektorów	Światła przednie LED
Zestaw naprawczy	Nie

USZKODZENIA

Wnętrze



1 | Wnetrze

Typ	Plama
Wielkość	<50%, średni
Uwagi: zużyty zarysowania	



2 | Badanie techniczne


Typ	Przeterminowany
Wielkość	Brakujący



3 | Osłona /pokrywa


Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	<50%, średni

Uwagi: zużyty start stop



10 | Zestaw naprawczy opon

Typ	Brak
Wielkość	Brakujący



11 | Sprezarka

Typ

Brak

Wielkość

Brakujący



13 | Pokrywa bagażnika

Typ


Zadrapanie(a)

Wielkość

Powyżej 30 cm



Zewnętrzne




4 | Szyba przednia

Typ

Odpryski od kamieni

Wielkość

<50%, lekki




5 | Pokrywa przednia

Typ

Wgniecenie(a) i zarysowanie(a)

Wielkość

>0,5 cm - 1 cm





6 | Zderzak przedni

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	<50%, lekki




7 | Drzwi PL

Typ	Wgniecenie(a) i zarysowanie(a)
Wielkość	>1 cm - 2 cm



8 | Tapicerka drzwi PL

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	<50%, lekki



9 | Drzwi TL

Typ	Wgniecenie(a) i zarysowanie(a)
Wielkość	>2 cm - 3 cm



12 | Zderzak tylny


Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	<50%, średni





14 | Błotnik PP

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	<50%, lekki






15 | Drzwi TP

Typ	Wgniecenie(a) i zarysowanie(a)
Wielkość	>1 cm - 2 cm



16 | Drzwi PP

Typ	Wgniecenie(a) i zarysowanie(a)
Wielkość	>6 cm - 8 cm





17 | Obręcz aluminiowa PP

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	>15 cm - 20 cm

UWAGI

📌 Komentarze inspektora

odgłosy z układu przeniesienia napędu wynikający z użytkowania pojazdu
nie działa centralny zamek z kluczyka zapasowego

Zdjęcia Podstawowe

