



Ford Focus-CGE-2018

Focus 1.0EB MHEV 155 ACT X AT

Rejestracja	WN0942U
VIN	WF0NXXGCHNRG11234
Rok produkcji	2024
Pierwsza rejestracja	26.08.2024
Przebieg	76 257 km
Typ nadwozia	Hatchback
Rodzaj paliwa	Benzyna
Rodzaj skrzyni biegów	Automatyczny
Transmission	Przód
Moc w kW	114 kW
Pojemnosc skokowa (cc)	999

SZCZEGÓŁY EKSPERTYZY

Data ekspertyzy	13.05.2026 11:09:55	Opis adresu inspekcji	AutoLogistic Sp. z o.o
-----------------	---------------------	-----------------------	------------------------

INFORMACJE O POJEŹDZIE

Liczba drzwi	5	Body colour	Ciemnoszary
Marka	Ford	Lakier metaliczny/perłowy	Tak
Model	Focus-CGE-2018	Pojazd w ruchu	Tak
Ilość siedzeń	5	Możliwy rozruch silnika	Tak
Liczba biegów	1		

LISTA DOKUMENTÓW

Instrukcja obsługi	Tak	Oryginalny klucz	Tak
Liczba kluczy ogółem	1	Rodzaj książki serwisowej	Tradycyjna książka serwisowa
Oryginalny dowód rejestracyjny	Tak		

WYPOSAŻENIE POJAZDU

Asystent martwego pola	Tak	Podgrzewana kierownica	Tak
Bezkluczykowy dostęp	Tak	Przykrycie części bagażowej	Tak
Czujniki parkowania przednie	Tak	Szyby elektryczne przód	Tak
Czujniki parkowania tylne	Tak	Szyby elektryczne tył	Tak
Elektrycznie składane lusterka	Tak	Tempomat	Tak
Fotele przednie podgrzewane	Tak	Tylna kłapa elektrycznie podnoszona	Nie
GPS	Tak	Typ klimatyzacji	Klimatyzacja automatyczna
Kamera cofania	Tak	Typ reflektorów	Światła przednie LED
Liczba kabli do ładowania	0	Zestaw naprawczy	Tak

OPONY

Zamontowane opony

Lokalizacja	Położenie	Bieżnik	Producent	Wymiary	Sezon opon	Typ felg	Runflat
Przód	Lewy	2,0 mm	Michelin	215/55 R 17 94 V	Zimowe	Aluminiowe	Nie dotyczy
Przód	Prawy	2,0 mm	Michelin	215/55 R 17 94 V	Zimowe	Aluminiowe	Nie dotyczy
Tył	Lewy	3,0 mm	Michelin	215/55 R 17 94 V	Zimowe	Aluminiowe	Nie dotyczy
Tył	Prawy	3,0 mm	Michelin	215/55 R 17 94 V	Zimowe	Aluminiowe	Nie dotyczy

USZKODZENIA

Wnętrze



1 | Kluczyk zapłonowy

Typ uszkodzenia

Brak

Wielkość

Brakujący



2 | Tapicerka oparcia lewego przedniego fotela


Typ uszkodzenia

Zużyta

Wielkość

<50%, lekki

Zewnętrze



3 | Szyba przednia

Typ uszkodzenia

Pęknięcie

Wielkość

0,5 cm - 1 cm



4 | Zderzak przedni

Typ uszkodzenia

Odpryski od kamieni

Wielkość

<50%, lekki



Zdjęcia Podstawowe

